

## VALUTAZIONI ESERCITAZIONE PROGETTUALE

n.	GRUPPO	COMPONENTI		TUTOR	LOCALITÀ	VALUTAZIONE					
						Concept	Prog. di massima	Errori	Prog. esecutivo	Errori	VOTO FINALE
1	NO NAME	-	ALIDORI Giulio	Romagnoli	Firenze, Porta Romana	A	AB	1; 3; 5	AB	5	
		-	BARTOLINI Giovanni								
		-	BOTTO Lorenzo								
2	CALCESTRUZZI	-	ALLMETA Matteo	Nencini	Pontassieve, Via Piero Palagi	A	A	3; 5	A		
		-	CELOALIAJ Sezai								
		-	CUCCHIARA Matteo								
3	UNA SERIE DI SFORTUNATI PROGETTI	-	ALOCCI Ginevra	Kapo	Orbetello, Zona Neghelli	A	AB	3; 5	AB	5	
		-	BECATTINI Elisa								
		-	BONI Albachiera								
4	HOW WE BUILT YOUR HOUSE	-	ANSALONE Samuele	Meinardi	Calenzano, Via Sandro Pertini	AB	B	1; 3; 5	AB	3;5	
		-	COSTANZO Alex								
		-	CALITRI Roberta								
5	TAMERICI	-	BARTELLONI Martina	Romagnoli	Bagno a Ripoli, Zona della Villa I Cedri	A	BC	3;5	AB	5	
		-	CAPACCI Irene								
		-	CECI Camilla								
6	LE RAGAZZE DI SANTA VERDIANA	-	BELLINI Aurora	Nencini	Prato, Santa Lucia	A	A/B	3	AB	3;5	
		-	BENASSI Aurora								
		-	BERGONZINI Miriam								
7	LABBC	-	BERNINI Leonardo	Kapo	Bagno a Ripoli, Rovezzano	A	AB	3;5	A-	5	
		-	CAPPELO Mattia								
		-	CIARANFI LAPO								
8	I COMPENSATI	-	BIANCHI Irene	Meinardi	Castiglion Fiorentino, via della Casina	A	AB	5	AB	3;5	
		-	BIGIARINI Aurora								
		-	CREATINI Francesco								
9	DAS srl	-	BIANCO Samuele	Romagnoli	Firenze, Ricorboli	A	A		AB	3;5	
		-	CACCIATORI Davide								
		-	COFONE Anastasia								
10	SI PUO' FARE	-	CIFERRI Federica	Nencini	Vaglia, Pratolino	A	A		A	5	
		-	COVELLI Aurora								
		-	BALDI Duccio								

11	ARCHINTRE	-	CIPRESSI Federico	Kapo	Firenze, Via Martinelli	A	B	5	A-	5
		-	BENEDETTI Diego							
		-	COLI Aurora							
12	BAUHAUS	-	CHACAR Nadia	Meinardi	Firenze, Via delle Campora	AB	AB	3; 5	AB	3;5
		-	COHEN Ataliya							
13	LSN CLANIS	-	ABIGALLI Niccolò	Romagnoli	Montecchio, Vesponi	A	AB		A	5
		-	AMADORI Leonardo							
		-	CUCINIELLO Sofia							
14	LA VOLTA BUONA	-	CARMASSI Marialaura	Meinardi	Pisa, Le Piagge	B	C	1;2;5; 6	B+	3;5
		-	CACIAGLI Irene							
		-								

### LEGENDA ERRORI

- 1- Concezione strutturale carente
- 2- Distribuzione interna carente
- 3- Errori grafici (es: mancanza di corrispondenza tra pianta e sezione)
- 4- Mancanza/gravi carenze elaborati richiesti
- 5- Integrazione impiantistica carente
- 6- Elaborati incompleti

### Principali osservazioni analitiche inerenti il Progetto di massima

n.	Gruppo	Osservazioni
1	NO NAME	Perfezionare sezioni (manca struttura in elevazione); rivedere pozzi delle scale e salone a destra
2	CALCESTRUZZI	Prospetti e sezioni da migliorare
3	UNA SERIE DI SFORTUNATI PROGETTI	Quote illeggibili; riflettere sull'accesso al tetto III liv (app. Albachiara).
4	HOW WE BUILT YOUR HOUSE	Rivedere struttura; rivedere ombre prospetti, rivedere giardini
5	TAMERICI	Errori in sezione (scale); prospetti da migliorare, migliorare arredi, controllare introspezione giardini
6	LE RAGAZZE DI SANTA VERDIANA	Prestare attenzione ai prospetti, migliorare arredamento, migliorare zona giorno app. Aurora B.
7	LABBC	Migliorare planimetria e sistemazioni giardini; migliorare sezioni.
8	I COMPENSATI	Quotatura da migliorare; retini incoerenti; problemi nella rappresentazione dei prospetti (coperture), riportare canne fumarie in piante e prospetti
9	DAS srl	Prospetti e sezioni da migliorare, migliorare arredamento
10	SI PUO' FARE	Problemi nelle sezioni; valutare se sostituire partizioni verticali in muratura con pareti attrezzate (zona giorno),
11	ARCHINTRE	Prospetti da migliorare, migliorare sistemazione giardini e accesso a orto comune; migliorare arredamento; maggiore attenzione al posizionamento delle porte.
12	BAUHAUS	Prospetti e sezioni da migliorare; mancano quote
13	LSN CLANIS	Migliorare sezioni,
14	LA VOLTA BUONA	Manca inserimento ambientale; Sezioni incomplete; quotatura carente; dimensioni ingiustificate di alcuni ambienti.

**PRINCIPALI OSSERVAZIONI ANALITICHE INERENTI IL PROGETTO ESECUTIVO**

<b>n.</b>	<b>Gruppo</b>	<b>Osservazioni</b>
1	NO NAME	Migliorare: disegno planimetria e gestione degli spessori linee nelle piante. Manca sistema allontanamento acque piovane in sezione.
2	CALCESTRUZZI	
3	UNA SERIE DI SFORTUNATI PROGETTI	Da migliorare: quotatura, in pianta ed alzato, aperture e prospetti (grafica e composizione)
4	HOW WE BUILT YOUR HOUSE	Verificare: corrispondenza infissi tra pianta e sezione nella sez. A-A; stratificazione chiusura verticale. Migliorare grafica cavedi e prospetti (troppo scuri); Diversificare graficamente magrone da fondazione
5	TAMERICI	Integrare il disegno con i sistemi di raccolta acqua in pianta; parapetto assente in alcune aperture in quota
6	LE RAGAZZE DI SANTA VERDIANA	
7	LABBC	Da migliorare: grafica e quotatura
8	I COMPENSATI	Da migliorare: grafica prospetti e integrazione pluviali, grafica pignatte nelle sezioni
9	DAS srl	Verificare sistema di fondazione. Migliorare disegno dei prospetti e planivolumetrico; necessarie modifiche al volume "torre" (tetto e distribuzione interna)
10	SI PUO' FARE	
11	ARCHINTRE	Da migliorare: quotatura, in pianta ed alzato, aperture e prospetti (grafica e composizione)
12	BAUHAUS	Da migliorare: scrittura legende da ingrandire, rappresentare simboli dei cavedi, grafica prospetti e indicazione pluviali, grafica pignatte
13	LSN CLANIS	
14	LA VOLTA BUONA	Da migliorare: composizione tavola inquadramento e planimetria; grafica prospetti (indicare pluviali); pianta copertura. Prevedere legenda materiali nelle piante. Retino pilastri in pianta da evidenziare. Rendere più visibili cavedi impianti.